

Denuncia Prevención y Salud Laboral

Situación Centro Detención Iradier

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

SEGURTASUN SAILA
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Giza Baliabideen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Viceconsejería de Administración y Servicios
Dirección de Recursos Humanos

TXOSTENA / INFORME

IRADIER ERAIKINA / EDIFICIO IRADIER

ARABAKO TRAFIKOKO LURRALDE-UNITATEA -ATLU / UNIDAD TERRITORIAL DE TRÁFICO ÁLAVA - UTTA

ESCRITO REF. 158/2021

.....

2. HELBURUA / OBJETO:

Dar respuesta al escrito remitido a la División de Prevención y Salud Laboral por el delegado sindical del sindicato de la Ertzaintza Si.P.E., D. Juan Carlos Sáenz Alonso, por el que informa que actualmente se están trasladando los detenidos de la Ertzain-Etxea de Vitoria – Gasteiz a los calabozos de la UTTA, debido a la ejecución de unas obras en los calabozos de la antedicha Ertzain-Etxea con el objeto de habilitarlos como “Centro de Detención Unificada”. Por ello, el delegado refiere que las sillas de la zona de custodia de los calabozos de UTTA no son adecuadas para los turnos de trabajo de las y los agentes, además de existir humedades y desconchados en las paredes en los calabozos.

.....

4. BERTARATUAK / ASISTENTES:

- Juan Carlos Sáenz Alonso – NIP 10465: Representante electo del sindicato de la Ertzaintza Si.P.E.
- G. A. A. – NIP 11.000. Representante del sindicato de la Ertzaintza Si.P.E.
- Agente con NIP 12.000. Responsable de Seguridad Vial de UTTA.
- Silvia Rodríguez Moreira: Técnica de Prevención (IMQ PREVENCIÓN).

.....

8. PREBENTZIOKO NEURRIAK / MEDIDAS PREVENTIVAS:

1. Informar al área correspondiente, del mal funcionamiento de los sistemas ergonómicos para su reparación o sustitución.
2. Sanear la o las paredes que presenten desconchados o humedades en los calabozos de UTTA.
3. Reemplazar las placas del techo que se encuentran deterioradas.
4. Señalizar los desniveles existentes en el acceso a las salas de abogados – interrogatorios.

Si.P.E., tu mejor defensa, tu única opción